國立新竹高級工業職業學校

113學年度第2學期 班會建議事項回覆（第十四週）

日期：114/05/14

班　級	建議事項或問題反映	相關處室	回　覆　問　題　/　處　理　狀　況
機一甲	教室遇雨天就整間淹水，希望儘快處理(已填報修一陣子)	總務處	新民樓屋頂上方為鐵皮包覆式防水設計，貴班漏水處為牆壁。教室牆壁無排水設施初步判斷因屋頂上方積水導致從牆壁裂縫處滲漏，目前本處會先改善屋頂鐵皮排水及積水狀況。拆除屋頂鐵皮及除新施作防水所須金額須申請專案計畫，本處會納入明年校內建築物防水整修需求會議討論。
機一甲	新民樓右邊 3.5 樓廁所門脫落，希望儘快維修(已填報修一陣子)	總務處	已經洽詢廠商施作，目前等廠商安排施作日期即可修復脫落之隔板。
機一甲	希望飲水機有冰水	總務處	本校教室外公用飲水機僅提供常溫之飲用水。